

# HOJA TÉCNICA

## PRODUCTO

### CINTA TAPAGRIETAS DE PAPEL

Nº Doc.:  
040330101HT

Fecha:  
09.03.2016

## DESCRIPCIÓN

Cinta adhesiva a una cara con liner de papel siliconado usada para tapar grietas y unir placas de pladur o yeso.

SOPORTE: Tejido sin tejer sintético

ADHESIVO: Caucho sintético

LINER: Papel siliconado a una cara de 80 g/m<sup>2</sup>

## CARACTERÍSTICAS

Elevado tack que permite una adhesión rápida sobre la superficie a tratar.

Tiene una adhesión y una resistencia a la tensión elevadas, óptimas para la aplicación.

## APLICACIONES

La Cinta Tapagrietas de Papel Miarco se usa para tapar grietas en la pared y para unir placas de pladur o yeso. Es tan fino que permite aplicar pintura directamente con acabado homogéneo.

## PROPIEDADES TÉCNICAS

| PROPIEDADES                              | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR     |
|------------------------------------------|------------------|-----------|
| - Elongación (AFERA 5004)                | %                | 25        |
| - Resistencia a la tracción (AFERA 5004) | N/25mm           | 22,5      |
| - Adhesión (AFERA 5001 adaptado)         | N/25mm           | 17,5      |
| - Cohesión (AFERA 5012)                  | h                | 5         |
| - Tack (PSTC 6)                          | cm               | < 1,5     |
| - Espesor total (AFERA 5006)             | µm               | 105       |
| - Espesor liner (AFERA 5006)             | µm               | 68        |
| - Intervalo temperatura                  | °C               | -10 a +50 |

## IMPORTANTE

Cuando se almacena en las cajas originales a 23°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de un año.  
Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc.  
El rango de temperaturas de aplicación ideal es entre 20 °C y 40°C. Aplicar la cinta en temperaturas por debajo de 10 °C no es recomendado.  
Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc.  
La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final.  
Antes de utilizar el producto, el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación.  
Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.